





































Spielpl. Nr.	Bezeichnung / Lage Spielplatz	B-Plan	Bild	rote Markierung: Fallschutz überarbeiten Kommentar/ Maßnahmen	Spielgeräte																	Zaunanlage	Spielplatzschild	Begutachtung	Inspektionen	Hinweis / ToDo
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Jasminweg / OT Dalum	festgesetzt		Sicherheitsschleuse zum Jasminweg Aufwertung nötig	Metallschaukel mit Fallschutzfläche	Stufenheck (der Rocky) mit Fallschutzfläche	2 Schwinglere mit Fallschutzfläche	Wippe mit Fallschutzfläche	Karussell mit Fallschutzfläche	Fußballtore											Schleuse einbauen	erneuern	05.04.2019	regelmäßige Kontrollen	Aufwerten	
3	Mozartstraße / OT Dalum	festgesetzt		Zaunanlage erneuern (ist bestellt) Fallschutz nacharbeiten	Schaukel mit Fallschutzfläche	Doppelwippe Eisen mit Fallschutz fläche	Turm mit Rutsche mit Fallschutzfläche	Schwingler mit Fallschutzfläche													Zaunanlage muss erneuert werden	erneuern	05.04.2019	regelmäßige Kontrollen		
5	Freskenhof / Ortsteil Dalum	festgesetzt		18.08.2018 Spielturn mit Rutsche repariert Überarbeitung Fallschutz dringend notwendig (teils Abstände zu gering) Umgestaltung	Spielanlage mit unzureichender Fallschutzfläche	Wippe mit Fallschutzfläche	Sandspielfeld mit Fallschutzfläche	2 Schwinglere mit Fallschutzfläche	Sechseck-Klettergerüst mit Fallschutzfläche	Karussell mit Fallschutzfläche	Holzschaukel mit Fallschutzfläche	Eisenschaukel mit Fallschutzfläche										erneuern	05.04.2019	regelmäßige Kontrollen		
7	Nachtigallenweg / OT Dalum	festgesetzt		Fallschutz Kletterturm anpassen Zaunanlage erneuern (ist bestellt) Reparatur Einzelbretter Turm	Doppelschaukel Eisen mit Fallschutzfläche	Sechseckklettergerüst mit Fallschutz	Kletterturm mit Rutsche und Fallschutzfläche	Sandspielfeld mit Fallschutzfläche	Holzwappe mit Fallschutzfläche	Schwingler mit Fallschutzfläche	Vogelneschaukel mit Fallschutzfläche										Zaunanlage muss erneuert werden	erneuern	05.04.2019	regelmäßige Kontrollen		
8	Danziger Straße / OT Dalum	festgesetzt		Fußballtor wird noch aufgebaut	Spiel- und Kletterturm mit Fallschutzfläche	Mehrfachschaukel mit Fallschutzfläche	Wipptier mit Fallschutzfläche	Balanciermirkado mit Fallschutzfläche	Federbank mit Fallschutzfläche	2x Sitzzaun mit Fallschutzfläche	Picknick- Tisch	Stehwippe Rocker mit Fallschutzfläche	Tischtennisplatte rund	Sandbank	Beintrainer doppelt mit Fallschutzfläche	Stakelne mit Fallschutzfläche							erneuern	11.04.2019	regelmäßige Kontrollen	neuer Mehrgenerationenplatz 2018
9	Paulus-KiGa / OT Dalum	nicht festgesetzt		03.2019 Wasserspielanlage repariert Bänke	Wippe mit Fallschutzfläche	Doppelschaukel mit Fallschutzfläche	Turm mit Rutsche mit Fallschutzfläche	Spielturn mit Netz u. Rutsche mit Fallschutzfläche	Wasserspielanlage mit Fallschutzfläche	Sechseck-Klettergerüst mit Fallschutzfläche	Vogelneschaukel mit Fallschutzfläche	Turm mit Brücke mit Fallschutzfläche										erneuern	11.03.2019	regelmäßige Kontrollen		
9,1	Paulus-KiGa (Krippe) / Dalum	OT nicht festgesetzt		Spielhaus: Standpfosten muss erneuert werden. 13.12.2018	Vogelneschaukel mit Fallschutzfläche	Spielhaus mit Rutsche und Fallschutzfläche	Sandkasten	Schwingler mit Fallschutzfläche														erneuern	11.03.2019	regelmäßige Kontrollen		
10	Irisweg / Dalum	OT nicht festgesetzt		Spielplatz sollte aufgegeben werden	Vogelneschaukel mit Fallschutzfläche	Schwingler mit Fallschutzfläche																erneuern	21.05.2019	regelmäßige Kontrollen	Rückbau empfohlen	









Spielpl. Nr.	Bezeichnung / Lage Spielplatz	B-Plan	Bild	Kommentar/ Maßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Zaunanlage	Spielplatzschild	Begutachtung	Inspektionen	Hinweis / ToDo
11	Sportplatz Dalum / OT Dalum	nicht festgesetzt		04.2019 Fallschutz in Bearbeitung	Kletterkombination mit Fallschutzfläche	Rutsche mit Fallschutzfläche	Doppelschaukel mit Fallschutzfläche																erneuern	05.04.2019	regelmäßige Kontrollen	
12	Schulhof GSS / OT Dalum	nicht festgesetzt		18.08.2018 Sitzgruppe repariert 06.2019: Vandalismus	Stufenock (Ger.Reck) mit Fallschutzfläche	Barren mit Fallschutzfläche	2 Fußballtore	Sitzgruppe mit Tisch	Pflehhaus mit Dach	Terrassenhaus	Bouldierwand mit Fallschutzfläche	2 Fußballtore Eisen	Sitzgruppe (Netz und Holz)	Sitzgruppe (6 Stck.) Haus C	2 Minitore	Klettergerüst Eisen mit Fallschutzfläche	Kampfrichterhaus	Kunststoffspielfeld	4 Basketballkörbe	Metalrrutsche mit Fallschutzfläche			erneuern	08.05.2019	regelmäßige Kontrollen	
13	Jägerstraße / OT Dalum	nicht festgesetzt		Zaun erneuern Reparatur Reifenschaukel	Hangelbrücke Eisen mit Fallschutzfläche	Klettergerüst Eisen mit Fallschutzfläche	Karussellschaukel Eisen mit Fallschutzfläche	Sandspielhof mit Rutsche und Fallschutzfläche	Aussichturm mit Rutsche und Fallschutzfläche	Selbahn mit Fallschutzfläche	Schwingtler mit Fallschutzfläche	Metal Doppelschaukel mit Fallschutzfläche											erneuern	05.04.2019	regelmäßige Kontrollen	
14	Kastanienallee / OT Dalum	nicht festgesetzt		18.08.2018 Wackeltier repariert Fallschutz Rutsche und Hangelbrücke nicht ausreichend	Hangelbrücke Eisen mit Fallschutzfläche	Rutsche mit Fallschutzfläche	Doppelschaukel Metall mit Fallschutzfläche	Wackeltier Eisen mit Fallschutzfläche	Schwingtler mit Rutsche und Fallschutzfläche	Sandspielhof mit Fallschutzfläche	Fußballtor											Elemente drehen	erneuern	14.02.2019	regelmäßige Kontrollen	
15	Schulhof Bonifatiussschule / OT Dalum	nicht festgesetzt		18.08.2018 Reifensitz-Schaukel, Bodenbelag und Kletterpilze repariert. Büsche am Hang schneiden/entfernen (Fallschutz); temp. Einschränkungen/ Gefahren durch Baustelle	Sechseck-Klettergerüst mit Fallschutzfläche	Dreier Reck mit Fallschutzfläche	2 Holzrippen mit Fallschutzfläche	Rutsche am Hang mit Fallschutzfläche	Balancierbalken Holz mit Fallschutzfläche	Selbahn mit Fallschutzfläche	2 Schwingtler mit Fallschutzfläche	Sechseckschaukel mit Fallschutzfläche	2 Tischtennisplatten	Torwand								Fehlt	erneuern	08.05.2019	regelmäßige Kontrollen	
16	Nikolausstraße / OT Groß Hesepe	festgesetzt		neuer Sandkasten in 03/2019 aufgebaut Fallschutz Turm nicht vorhanden	Holzwappe mit Fallschutzfläche	Schwingtler mit Fallschutzfläche	Vogelreitschaukel mit Fallschutzfläche	Turm mit Rutsche mit Fallschutzfläche															erneuern	14.02.2019	regelmäßige Kontrollen	
17	Lilienstraße / OT Groß Hesepe	festgesetzt		Rutsche 03/2019 abgebaut Fallschutzflächen nicht ausreichend Sandkasten Umrandung defekt Rückbau empfohlen	Hangelbrücke mit Fallschutzfläche	Schwingtler mit Fallschutzfläche	Holzwappe mit Fallschutzfläche	Rutsche mit Fallschutzfläche	Holzschaukel mit Fallschutzfläche														erneuern	14.02.2019	regelmäßige Kontrollen	Rückbau empfohlen
18	Kordestraße / OT Groß Hesepe	festgesetzt		Karussell wurde abgebaut Fallschutzfläche Hanseatenschaukel nacharbeiten	Rutsche Eisen mit Fallschutzfläche	Hanseatenschaukel Eisen mit Fallschutzfläche	Wippe Eisen mit Fallschutzfläche	Kletterkate nach Eisen mit Fallschutzfläche	erneuert 2018: karussell mit Fallschutzfläche	Schwingtler mit Fallschutzfläche													erneuern	14.02.2019	regelmäßige Kontrollen	

Spielpl. Nr.	Bezeichnung / Lage Spielplatz	B-Plan	Bild	Kommentar/ Maßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Zaunanlage	Spielplatzschild	Begutachtung	Inspektionen	Hinweis / ToDo	
19	Birkenstraße / Groß Hesepe	OT festgesetzt		26.03.2018: Turm neu; 18.08.2018 Karussell repariert  Fußballtor wird aufgestellt Zaun überarbeiten	Schaukel Metall mit Fallschutzfläche	Kletterturm mit Rutsche und Fallschutzfläche	Selbstfahrerkarussell Eisen mit Fallschutzfläche	Säulenbarren-Eisen mit Fallschutzfläche	Klettergerüst mit Fallschutzfläche	2 Schwingtäre mit Fallschutzfläche	Wippe mit Fallschutzfläche											Zaunanlage muss erneuert werden	erneuern	08.05.2019	regelmäßige Kontrollen		
20	Josefschule / Groß Hesepe	OT nicht festgesetzt		rückgebaut	Barren mit Fallschutzfläche	Stufenbarren mit Fallschutzfläche	Schwingtäre mit Fallschutzfläche	Basketballkorb															entfällt			rückgebaut	
21	Emslandstraße / Groß Hesepe	OT nicht festgesetzt		1 Schwingtäre erneuert.  Picknicktisch (außen) zu erneuern	Doppelschaukel mit Fallschutzfläche	breite Rutsche mit Fallschutzfläche	Wippe mit Fallschutzfläche	Kl. Sandspielhof mit Fallschutzfläche	Sandspielbagger mit Fallschutzfläche	2 Schwingtäre mit Fallschutzfläche	Seilbahn mit Fallschutzfläche	Steigdamm mit Fallschutzfläche	Fußballtor										erneuern		08.05.2019	regelmäßige Kontrollen	
23	Kiebitzweg- Lindenstraße / Groß Hesepe	OT nicht festgesetzt		04.2018: Karussell repariert+ aufgestellt  Zaun muss erneuert werden Kletterschaukelkombination 03/2019 demontiert (abgängig)	Karussell Eisen mit Fallschutzfläche	Hangbrücke Eisen mit Fallschutzfläche	Schaukelkarussell Eisen mit Fallschutzfläche	stoßgedämpfte Wippe mit Fallschutzfläche	Kletterschaukel-kombination mit Fallschutzfläche														Zaunanlage muss erneuert werden	erneuern	14.02.2019	regelmäßige Kontrollen	Rückbau prüfen
24	Am Hünengrab / Groß Hesepe	OT festgesetzt		Zaun erneuern	Doppelschaukel mit Fallschutzfläche	Turm mit Rutsche mit Fallschutzfläche	Holzwappe mit Fallschutzfläche	Schwingtäre mit Fallschutzfläche	2018: Karussell mit Fallschutz neu														Zaunanlage muss erneuert werden	erneuern	14.02.2019	regelmäßige Kontrollen	
25	Schule Gr.Hesepe / OT Groß Hesepe	nicht festgesetzt		26.03.2018: Klettergerüst Balken erneuert  Neue Kletterwand 03/2019 Neuer Balltrichter 04/2019	Kombi-Klettergerüst Holz mit Fallschutzfläche	Sandspielhof Holz mit Fallschutzfläche	Vogelneestschaukel mit Fallschutzfläche	2 Spieltürme mit Balanzerbalken und Fallschutzfläche	Kletteranlage mit Fallschutzfläche	Tischtennisplatte	Basketballkorb	Kletterwand mit Fallschutzfläche	Balltrichter mit fallschutzfläche										erneuern		08.05.2019	regelmäßige Kontrollen	
26	Markusstraße / OT Groß Hesepe	nicht festgesetzt			Hangbrücke Eisen mit Fallschutzfläche	Schaukel-Sicherheit mit Fallschutzfläche	Rutsche-Eisen mit Fallschutzfläche																entfällt			rückgebaut	





Spielpl. Nr.	Bezeichnung / Lage Spielplatz	B-Plan	Bild	Kommentar/ Maßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Zaunanlage	Spielplatzschild	Begutachtung	Inspektionen	Hinweis / ToDo	
27	Weideweg / OT Klein Hesepe	nicht festgesetzt			Klettergerüst Eisen (Ringform) mit Fallschutzfläche	Vogelneitschaukel mit Fallschutzfläche	Hangelbrücke Eisen mit Fallschutzfläche	Selbstfahranrassel Eisen mit Fallschutzfläche	Barren Eisen mit Fallschutzfläche	Wippe Eisen mit Fallschutzfläche	2 Schwinglere mit Fallschutzfläche	Rutsche Eisen mit Fallschutzfläche	Rutsche an Hang mit Fallschutzfläche	Torwand	2 Fußballtore									erneuern	14.02.2019	regelmäßige Kontrollen	
28	Ulmenstraße / OT Klein Hesepe Sportplatz Kl. Hesepe	nicht festgesetzt		Familiensitzgruppe ist bestellt 07.2019 Einfriedung (Schleuse) Hangelbrücke demontieren (Fallschutz nicht ausreichend)	Klettergerüst Eisen mit Fallschutzfläche	Vogelneitschaukel mit Fallschutzfläche	Hangelbrücke Eisen mit Fallschutzfläche	Balkenanrassel mit Fallschutzfläche	Wippe Eisen mit Fallschutzfläche	Rutsche mit Fallschutzfläche	Schwingler mit Fallschutzfläche	Seilbahn mit Fallschutzfläche										fehlt	erneuern	14.02.2019	regelmäßige Kontrollen		
29	Luisenstraße / OT Geeste	festgesetzt		nur noch 3 Geräte Aufwertung oder Rückbau Rückbau Reifenturm (Kopffangstellen) Zaun	Holzwappe mit Fallschutzfläche	Schwingler mit Fallschutzfläche	Reifen-Reifen-Reifen mit Fallschutzfläche	Kleinfeldtor															erneuern	23.05.2019	regelmäßige Kontrollen	Rückbau empfohlen	
30	Schützenstraße / OT Geeste	festgesetzt		Aufwertung oder Rückbau Aktuell: Baustelle nebenan	Rutsche mit Turm Eisen und Fallschutzfläche	Holzwappe mit Fallschutzfläche	Klettergerüst Eisen (Reck, Leiter) mit Fallschutzfläche	Klettergerüst Eisen mit Fallschutzfläche	Reifen-Klettergerüst mit Fallschutzfläche														erneuern	23.05.2019	regelmäßige Kontrollen	alternativer Rückbau	
31	Margarethenstraße / OT Geeste	festgesetzt		21.11.2018 Rutsche und Wippe wurden abgebaut; Rückbau empfohlen (nur noch 2 Geräte)	Kletterschaukel-kombination Holz mit Fallschutzfläche	Schwingler mit Fallschutzfläche																erneuern	23.05.2019	regelmäßige Kontrollen	Rückbau empfohlen		
32	Hedwigstraße / OT Geeste	festgesetzt		1 Schwingler muss erneuert werden Aufwertung oder Rückbau	Rutsche Eisen mit Fallschutzfläche	Holzwappe mit Fallschutzfläche	2 Schwinglere mit Fallschutzfläche	Drehstern Eisen mit Fallschutzfläche															erneuern	23.05.2019	regelmäßige Kontrollen		
33	Sportplatz Geeste / OT Geeste	nicht festgesetzt		nur für Sportanlage Fallschutz Turm Zustand Turm wird schlechter	Holzwappe mit Fallschutzfläche	Klettergerüst mit Rutsche Holz und Fallschutzfläche	Vogelneitschaukel mit Fallschutzfläche	Balancierbalken mit Fallschutzfläche															erneuern	23.05.2019	regelmäßige Kontrollen		
34	Kindergarten Geeste / OT Geeste	nicht festgesetzt		18.08.2018 Spielturm repariert Reparatur Dach Sechskantturm 03/2019 Zaunanlage erweitern Fallschutz/ Umlaufflächen (sehr eng)	Wasserspielanlage mit Fallschutzfläche	Doppelschaukel mit Fallschutzfläche	Stufenreihung mit Fallschutzfläche	Spielanlage - groß - mit Fallschutzfläche	Vogelneitschaukel mit Fallschutzfläche	Reckstange mit Fallschutz	Wipplern	Doppelquaki										Zaunanlage muss erneuert werden	erneuern	23.05.2019	regelmäßige Kontrollen		

Spielpl. Nr.	Bezeichnung / Lage Spielplatz	B-Plan	Bild	Kommentar/ Maßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Zaunanlage	Spielplatzschild	Begutachtung	Inspektionen	Hinweis / ToDo
34,1	KiGa Geeste (Krippe) / OT Geeste	nicht festgesetzt			Vogelstschaukel mit Fallschutzfläche	Spielhaus mit Rutsche und Fallschutzfläche	Schwingtier Jumbo mit Fallschutzfläche																erneuern	23.05.2019	regelmäßige Kontrollen	
35	Am Kottenkamp / OT Geeste	nicht festgesetzt		nur noch 2 Geräte Rückbau empfohlen Rutsche 2018/2019 abgebaut gefährliche Ausgangsbereich	Holzvippe mit Fallschutzfläche	Rutsche-Eisen mit Fallschutzfläche	Schwingtier mit Fallschutzfläche															Zaunanlage muss erneuert werden	erneuern	23.05.2019	regelmäßige Kontrollen	Rückbau empfohlen
36	Schule Geeste / OT Geeste	nicht festgesetzt		Fallschutz 2018 überarbeitet Umrandung Sandkasten abgängig	Kletterspielanlage Rutsche mit Fallschutzfläche	Klettergerüst mit Fallschutzfläche	Balancierbalken mit Fallschutzfläche	Maskorb mit Fallschutzfläche	Basketballständer	Doppelschaukel mit Fallschutzfläche	Seillandschaft mit Fallschutzfläche	Wippe mit Fallschutzfläche	Bouldernwand mit Fallschutzfläche	Vogelstschaukel mit Fallschutzfläche	Soccerfeld								erneuern	23.05.2019	regelmäßige Kontrollen	
37	Georgstraße / OT Geeste	festgesetzt		Zaun muss erneuert werden Spielplatzschild Reparatur Klettergerüst (Pfostenschuhe) Fallschutz Klettergerüst und Turm erneuern	Turm, Rutsche und Schaukel mit Fallschutzfläche	Holzvippe mit Fallschutzfläche	Spielhof mit Fallschutzfläche	Schwingtier mit Fallschutzfläche														Zaunanlage muss erneuert werden	erneuern	11.03.2019	regelmäßige Kontrollen	
38	Nelkenweg / OT Osterbrock	festgesetzt		Zaun defekt/ Maschendraht erneuern; Fallschutzfläche nicht ausreichend;	Rutsche-Eisen mit Fallschutzfläche	Holzvippe mit Fallschutzfläche	Doppelschaukel Eisen mit Fallschutzfläche	(Zer Reck) Eisen mit Fallschutzfläche	Hängebrücke Eisen mit Fallschutzfläche													Zaunanlage muss erneuert werden	erneuern	16.04.2019	regelmäßige Kontrollen	Rückbau prüfen
39	Am Sturzbach / OT Osterbrock	festgesetzt		Fallschutzfläche Hängebrücke nicht ausreichend Zaunanlage erneuern (Graben) Themenplatz denkbar Schwingtier steht zu nah an der Bank	Rutsche Eisen mit Fallschutzfläche	Wippe mit Fallschutzfläche	Hängebrücke Eisen mit Fallschutzfläche	Einzelchaukel Holz mit Fallschutzfläche	Schwingtier mit Fallschutzfläche													Zaunanlage muss erneuert werden	erneuern	05.03.2018	regelmäßige Kontrollen	
40	Harpener Ring / OT Osterbrock	festgesetzt		Fallschutzfläche nicht ausreichend; Zaun Turm: Reparatur einiger Bretter Fallschutz Hängebrücke demontieren	Kompakt-Spielanlage mit Rutsche und Fallschutzfläche	Dreier-Reck mit Fallschutzfläche	Holzvippe mit Fallschutzfläche	Hängebrücke Eisen mit Fallschutzfläche	Schwingtier mit Fallschutzfläche	Doppelschaukel mit Fallschutzfläche												erneuern	05.03.2018	regelmäßige Kontrollen		
41	Schulhof Osterbrock / OT Osterbrock	nicht festgesetzt		Fallschutz Rutsche Sitzgruppe leicht morsch Turm Reparatur Sep. 18	Rutsche Eisen mit Fallschutzfläche	Holzvippe mit Fallschutzfläche	Doppelschaukel mit Fallschutzfläche	Spielanlage mit Fallschutzfläche	Dreier-Reck mit Fallschutzfläche	Vogelstschaukel mit Fallschutzfläche	Kontaktschaukel mit Fallschutzfläche	Balancierbalken mit Fallschutzfläche	Basketballkorb									erneuern	16.04.2019	regelmäßige Kontrollen		



Spielpl. Nr.	Bezeichnung / Lage Spielplatz	B-Plan	Bild	Kommentar/ Maßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Zaunanlage	Spielplatzschild	Begutachtung	Inspektionen	Hinweis / ToDo	
42	Kindergarten Osterbrock / OT Osterbrock	nicht festgesetzt		kirchlicher Kindergarten ohne Betrachtung	Spielanlage mit Rutsche und Fallschutzfläche	Doppelschaukel Holz mit Fallschutzfläche	Spielhaus mit Fallschutzfläche	Tipi mit Fallschutzfläche	Schwingturm mit Fallschutzfläche	Sandkasten mit Matschisch	2 Holzpferde															kirchlich	
42,1	Kindergarten Osterbrock Krippe / OT Osterbrock	nicht festgesetzt		kirchliche Krippe ohne Betrachtung	Vogelnechtschaukel mit Fallschutzfläche	Spielturn mit Rutsche und Fallschutzfläche	Sandkasten mit Matschisch und Sonnensegel	Spielhaus	Kletterraupe mit Fallschutz	Raupe mit Fallschutzfläche																kirchlich	
43	Schule Osterbrock Siedlung / OT Osterbrock Astrid Lindgren	nicht festgesetzt		Fallschutzflächen nicht ausreichend; Reifen demontieren; Reparatur Pfosten Sechseckturn	Doppelschaukel Holz mit Fallschutzfläche	Barren Eisen mit Fallschutzfläche	Kletterturm mit Rutsche und Fallschutzfläche	Holzzippe mit Fallschutzfläche	Schach Klettergerüst mit Fallschutzfläche	Fußballtore													erneuern		05.03.2018	regelmäßige Kontrollen	
44	St. Isidor-Ring / OT Osterbrock	festgesetzt		Turm 2019 abgebaut Zaun mittelfristig (Schleuse) neues Gerät	Selbstfahrrussell mit Fallschutzfläche	Holzzippe mit Fallschutzfläche	Doppelschaukel mit Fallschutzfläche	Auslegetisch mit Rutsche und Fallschutzfläche	Schwingturm mit Fallschutzfläche													Zaunanlage muss erneuert werden	erneuern		05.03.2018	regelmäßige Kontrollen	
45	Kiefernweg / OT Bramhar	nicht festgesetzt		neuer Turm+ Schaukel in 2018 Zaun erneuern (ist bestellt) Reck wird noch montiert	Holzzippe mit Fallschutzfläche	Vogelnechtschaukel + Wippen mit Fallschutzfläche	Schwingturm mit Fallschutzfläche	Karussell mit Fallschutzfläche	Spielturn mit Rutsche und Fallschutzfläche	Fußballtor												Zaunanlage muss erneuert werden	erneuern		23.05.2019	regelmäßige Kontrollen	
46	Telgenstraße / OT Varloh	nicht festgesetzt		KW 11.2018: Turm neu Fallschutz Schaukel erweitern Schaukel umgebaut und neue Wippe in 2019	Kleine Schaukel mit Fallschutzfläche	Spielturn mit Rutsche und Fallschutzfläche	Holzzippe mit Fallschutzfläche	Schwingturm (kl. Ente) mit Fallschutzfläche	Vogelnechtschaukel mit Fallschutzfläche	Torwand	Tischtennisplatte	Fußballtore											erneuern		05.03.2018	regelmäßige Kontrollen	
47	Flurstraße / OT Varloh	festgesetzt		zu eng, zu nah an Straße, Zaun fehlt Wipptier umsetzen Aufwerten wg. Baugebiet (Platz vergrößern möglich)	Kletterturm mit Rutsche Holz und Fallschutzfläche	Zer-Reck mit Fallschutzfläche	Schwingturm mit Fallschutzfläche	Doppelschaukel mit Fallschutzfläche														fehlt	erneuern		05.03.2018	regelmäßige Kontrollen	
48	Sportplatz Osterbrock / OT Osterbock			Nutzung nur bei Sportveranstaltungen	Mini-Vogelnechtschaukel mit Fallschutzfläche	Rutsche Eisen mit Fallschutzfläche	Schwingturm mit Fallschutzfläche	Holzschaukel mit Fallschutzfläche														erneuern		16.04.2019	regelmäßige Kontrollen		

Spielpl. Nr.	Bezeichnung / Lage Spielplatz	B-Plan	Bild	Kommentar/ Maßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Zaunanlage	Spielplatzschild	Begutachtung	Inspektionen	Hinweis / ToDo
49	Altes Feld Süd / OT Klein Hesepe	festgesetzt			Wippe stoßedämpf mit Fallschutzfläche	Schwingler (Ente) mit Fallschutzfläche	Kletterturm mit Rutsche und Fallschutzfläche	Metallschaukel mit Fallschutzfläche															erneuern	14.02.2019	regelmäßige Kontrollen	
50	Kottbree / OT Geeste	festgesetzt		evtl. neue Bank	Wippe stoßedämpf mit Fallschutzfläche	Vogelnettschaukel mit Fallschutzfläche	Rutsche mit Fallschutzfläche	Schwingler (Ente) mit Fallschutzfläche	Karusell mit Fallschutzfläche	Sechseck-Klettergerät mit Fallschutzfläche	Fußballtor Metall												erneuern	23.05.2019	regelmäßige Kontrollen	
51	An der Bonifatiussschule / OT Dalum	festgesetzt		Fallschutz Klettergerüst Picknicktisch erneuern	Pantoffelspielhaus mit Fallschutzfläche	Kleine Wackelulpe mit Fallschutzfläche	Hoppelmax mit Fallschutzfläche	Spielanlage auf Hügel mit Fallschutzfläche	Vogelnettschaukel mit Fallschutzfläche	Sechseck-Klettergerät mit Fallschutzfläche	Doppelschaukel mit Fallschutzfläche	Sandkasten mit Barktisch	Fußballtor Metall										erneuern	05.04.2019	regelmäßige Kontrollen	
52	Südlich der Raiffeisenstraße / OT Groß Hesepe	festgesetzt		04.2018: neue Vogelnettschaukel, Wippe entfernt; Folgende Geräte müssen in den nächsten 1-2 Jahren repariert/erneuert werden: Turm, Seilbahn, Karussell	Seilbahn mit Fallschutzfläche	Selbstfahrerkarussell mit Fallschutzfläche	Robinenturm mit Fallschutzfläche	Doppelschaukel Robiniemitt Fallschutzfläche	2 Schwinglere mit Fallschutzfläche	2018: Vogelnettschaukel mit Fallschutz													erneuern	12.04.2018	regelmäßige Kontrollen	
53	Azaleenring / OT Osterbrock	festgesetzt		neuer Sonnenschutz in 2019 Picknicktisch fehlt noch	Seilbahn mit Fallschutzfläche	Spielanlage mit Rutsche und Fallschutzfläche	Kletter- und Schaukelkombi. mit Fallschutzfläche	Seilabyrinth mit Fallschutzfläche	Wippe stoßedämpf mit Fallschutzfläche	2 Schwinglere mit Fallschutzfläche													erneuern	05.03.2018	regelmäßige Kontrollen	
54	Krumme Wende / OT Dalum	festgesetzt		08.2018 Boden vom Turm repariert Fallschutz Turm nacharbeiten	Seilbahn Robinie mit Fallschutzfläche	Vogelnettschaukel mit Fallschutzfläche	Spielkombi mit Rutsch und Fallschutzfläche	2 Schwinglere mit Fallschutzfläche															erneuern	02.05.2018	regelmäßige Kontrollen	
55	Am Diek / OT Dalum	festgesetzt		Turm: Reparatur anstehend Klettergerüst: teils morsch, Reparatur nötig Hohe Nutzung durch Jugendliche (viele Glasscherben)	Stufenack Stahl mit Fallschutzfläche	Wippe mit Fallschutzfläche	Doppelschaukel mit Fallschutzfläche	Aussichtsturm mit Rutsche und Fallschutzfläche	Selbstfahrerkarussell mit Fallschutzfläche	Kombi-Klettergerät mit Fallschutzfläche	Schwinglere mit Fallschutzfläche												erneuern	08.05.2019	regelmäßige Kontrollen	
56	Steinbree / Geeste	OT festgesetzt		vorläufige Reparatur Turm (Boden und Dach) -> in den nächsten Jahren muss der Turm ersetzt werden	Stufenack Stahl mit Fallschutzfläche	Wippe mit Fallschutzfläche	Doppelschaukel mit Fallschutzfläche	Aussichtsturm mit Rutsche und Fallschutzfläche	Selbstfahrerkarussell mit Fallschutzfläche	Sandspielfeld mit Fallschutzfläche	Schwinglere mit Fallschutzfläche												erneuern	11.03.2019	regelmäßige Kontrollen	

Spielpl. Nr.	Bezeichnung / Lage Spielplatz	B-Plan	Bild	Kommentar/ Maßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Zaunanlage	Spielplatzschild	Begutachtung	Inspektionen	Hinweis / ToDo
57	Kottenkämpe / OT Geeste	festgesetzt		Bank wackelig	Vogelstschaukel mit Fallschutzfläche	Einfachwippe mit Fallschutzfläche	Selbstfahrraukessel mit Fallschutzfläche	Stufenreck mit Fallschutzfläche	Sandspielhof mit Fallschutzfläche	Familienstolzgruppe													erneuern	23.05.2019	regelmäßige Kontrollen	
58	Haus am See / OT Geeste	nicht festgesetzt		2018/2019 aufgewertet	Holzschaukel mit Fallschutzfläche	Metallrutsche mit Fallschutzfläche	Schwingturm mit Fallschutzfläche	Wippe mit Fallschutzfläche	Stufenreck mit Fallschutzfläche	Klettertutze Fallschutzfläche													erneuern	23.05.2019	regelmäßige Kontrollen	
59	KiGa Groß Hesepe (Ludgerischule) / OT Groß Hesepe	nicht festgesetzt			Holzschaukel mit Fallschutzfläche	kl. Metallrutsche mit Fallschutzfläche	Schwingturm mit Fallschutzfläche																erneuern	11.03.2019	regelmäßige Kontrollen	
60	Picassoweg OT Dalum			04.2018: Spielplatz errichtet Zaunanlage noch in der Fertigstellung Oberflächenwasser staut sich	Selbstfahrraukessel	Vogelstschaukel aus Stahl	Stufenreck aus Stahl	Baumhaus Sonnenblick mit Sandspielfläche	Stahlröhren-Einfachschaukel 2,50 m	Federwippengerät Scharfchen	Federwippengerät Häschen	Picknick-Tisch										in Arbeit	fehlt	05.04.2019	regelmäßige Kontrollen	
	KiGa Bernadette		<p style="text-align: center;">kirchlicher Kindergarten ohne Betrachtung</p>																							kirchlich
	KiGa Maria Königin		<p style="text-align: center;">kirchlicher Kindergarten ohne Betrachtung</p>																							kirchlich
	Anemonenweg	aufgehoben																								aufgehoben
	Asternweg	aufgehoben																								aufgehoben



Spielpl. Nr.	Bezeichnung / Lage Spielplatz	B-Plan	Bild	Kommentar/ Maßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Zaunanlage	Spielplatzschild	Begutachtung	Inspektionen	Hinweis / ToDo
	Ölwerkstraße	aufgehoben																								aufgehoben
	Starenweg	aufgehoben																								aufgehoben